

Aktuelle Meßwerte > Aisch < Februar 2019
Meßstellen: Stre.2 Brücke nach Schauerheim / Stre.8 Trafo vor Dachsbach

Aisch						
Wasser-Temp.	O ² -Gehalt	O ² -Sättigung	PH-Wert	SBV-Wert	Karbonathärte-KH	Kohlendioxid/säure
< 5°	< 9,7mg/l	< 76%	< 7,3	6,1 >	17>	35,99mg/l >
5,5°	10,5mg/l	83,40%	<7,7	6,4 >	18 >	23,68mg/l >
Nitrit-NO ²	Salp.Säure-NHO ²	Phosphat-PO ⁴ ³	Nitat-NO ³	Ammonium-NH ⁴	Ammoniak-NH ³	Chlorid-C
0,11mg/l	0,000035mg/l >	< 0,348mg/l		< <0,05mg/l	< <0,00019mg/l	< 110mg/l
< 0,12mg/l	< 0,000012mg/l	<< 0,437mg/l		<< 0,16mg/l	<< 0,00063mg/l	<< 82mg/l
Teiche						
Wasser-Temp.	O ² -Gehalt	O ² -Sättigung	PH-Wert	SBV-Wert	Karbonathärte-KH	Kohlendioxid/säure
Nitrit-NO ²	Salp.Säure-NHO ²	Phosphat-PO ⁴ ³	CO ² /H ² Co ³	Ammonium-NH ⁴	Ammoniak-NH ³	Schwefelwasserstoff-H ² S

Bemerkungen: PH-Wert sowie Kohlendioxid/säure wieder im grünen Bereich!

Aktuelle Meßwerte > Teiche < 2019

Teich-Name:

Bewertung: sehr gut gut leicht belastet belastet stark belastet sehr stark belastet
 << letzter Wert niedriger | letzter Wert höher >>

