

**Aktuelle Meßwerte > Aisch < Mai 2020**  
**Meßstellen: Stre.2 Brücke nach Schauerheim / Stre.7 Brücke b. Rappoldshofen**


Aisch							
Wasser-Temp.	O <sup>2</sup> -Gehalt	O <sup>2</sup> -Sättigung	PH-Wert	SBV-Wert	Karbonathärte-KH	Kohlendioxid/säure	
12°	4,8mg/l	44,60%	6,9	6,2	17,5	93,0mg/l	Stre.2
12,5°	5,8mg/l	54,50%	7,1	6,2	17,5	58,2mg/l	Stre.7
Nitrit-NO <sup>2</sup>	Salp.Säure-NHO <sup>2</sup>	Phosphat-PO <sup>4</sup> <sup>3</sup>	Chem.Gewgü	Ammonium-NH <sup>4</sup>	Ammoniak-NH <sup>3</sup>	Chlorid-C	
0,18mg/l	0,000070mg/l	0,169mg/l	2.	0,05mg/l	0,00010mg/l	76mg/l	Stre.2
0,12mg/l	0,000046mg/l	0,224mg/l	2.	0,05mg/l	0,00010mg/l	70mg/l	Stre.7

**Bemerkungen:**

**Bewertung:** sehr gut gut leicht belastet belastet stark belastet sehr stark belastet  
**Rot und Lila - Gefahr für die Fische**

## Aktuelle Meßwerte > Teiche < 2019

### Teich-Name

**Bewertung:**  sehr gut | gut | leicht belastet | belastet | stark belastet | sehr stark belastet

**Legende:** << Wert niedriger | Wert höher >> als letzte Messung!

**Rot und Lila** = Gefahr für die Fische.