

Aktuelle Meßwerte > Aisch < Januar 2021
Meßstellen: Stre.2 Brücke nach Schauerheim / Stre.7 Brücke b. Rappoldshofen

Aisch							
Wasser-Temp.	O ² -Gehalt	O ² -Sättigung	PH-Wert	SBV-Wert	Karbonathärte-KH	Kohlendioxid/säure	
4°	10,3mg/l	78,60%	7	5	14	60mg/l	Stre.2
3,5°	10,5mg/l	79,10%	6,9	5,7	16	85,5mg/l	Stre.7
Nitrit-NO ²	Salp.Säure-NHO ²	Phosphat-PO ₄ ³	Chem.Gewgü	Ammonium-NH ₄	Ammoniak-NH ₃	Chlorid-C	
0,10mg/l	0,000032mg/l	0,320mg/l	2	< 0,05mg/l	< 0,000057mg/l	128mg/l	Stre.2
0,15mg/l	0,000048mg/l	0,484mg/l	2	0,08mg/l	0,000092mg/l	66mg/l	Stre.7


Bemerkungen:

Bewertung: sehr gut gut leicht belastet belastet stark belastet sehr stark belastet

Rot und Lila - Gefahr für die Fische

Aktuelle Meßwerte > Teiche < 2019

Teich-Name

Bewertung:  sehr gut gut leicht belastet belastet stark belastet sehr stark belastet

Legende: << Wert niedriger | Wert höher >> als letzte Messung!

Rot und **Lila** = Gefahr für die Fische.